

BPmin, BPmax – датчик давления;
FU1 – плавкий предохранитель 15А цепи питания электронного блока управления EVK213;
FU2 – плавкий предохранитель 15А цепи питания вентилятора конденсора M1;
FU3 – плавкий предохранитель 20А цепи питания вентилятора испарителя M2;
RK1 – датчик температуры EVAP; RK2 – датчик температуры TERM (CAB);
M1 – вентилятор конденсатора Spal 24V, 160W;
M2, M3 – вентилятор испарителя 24V, 80W;
K1 – реле 24В, 40А включения вентилятора конденсатора M1;
K2 – реле 24В, 40А включения вентилятора испарителя M2;
K3 – реле 24В, 40А;
YC – электромагнитная муфта компрессора.
SB – выключатель клавишный "⏻" блока электронного управления;
XS1 – XS9 – колодки гнездовые; XP2 – XP9 – колодки штыревые;

1. Номера жгутов проводов из комплекта проводки.
2. Цвета проводов: Г – голубой, Ж – желтый, З – зеленый, КР – красный, ОР – оранжевый, РОЗ – розовый, СЕР – серый, Ф – фиолетовый, Ч – черный.
3ж. Помечать провод цветной меткой (термоусадкой или изолентой) во избежание неверного подключения.

Изм.	Лист	N° документа	Подпись	Дата	C072-3779202-13		
Выполнил		Корчененков		30.10.12	Морозильная установка	Литера	Масса	Масштаб
Проверил		Мешков			Схема электрическая монтажная	Лист	Листов 1	
Т. контр.						ЗАО"Элинх-НН"	
Н. контр.							
Утв.							

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N° | Инв. N° дубл. | Подпись и дата

COMPUTER DRAWING

Формат А2